



Pla especial de conservació, protecció i recuperació de ses Feixes del prat de ses Mong

Estudis i Memòria Informativa - Volum

Document d'aprovació definitiu

Octubre de 2010



Pla especial de conservació, protecció i recuperació de ses Feixes del prat de ses Monges

Estudis i Memòria Informativa - Volum III

Document d'aprovació definitiva

Índex

Annex 6. Inventari d'elements patrimonials

Annex 6.a Arqueologia

Annex 6.b Elements de l'estructura parcel·lària i parets

Annex 6.c Cases pageses, corrals, molins, sènies, safareigs i eres

Annex 6.d Camins històrics

Annex 6.e Portals de feixa



Annex 6. Inventari d'elements patrimonials

Annex 6.a Arqueologia	5
Annex 6.b Elements de l'estructura parcel·laria i parets	7
1.- Parets de pedra acabades amb eskena d'ase.....	8
2.- Canalitzacions d'aigua	11
3.- Parets amb canalització adossada	12
4.- Parets amb eskena d'ase (o carena arrodonida) i canalització interior	13
5.- Parets de secció quadrangular.....	14
Addenda: Parets del camí de can Lavilla.....	15
Annex 6.c Cases pageses, corrals, molins, sènies, safareigs i eres	23
E021 Molí de ca na Tona de Dalt	24
E017 Molí de ses Torres	28
E001-R81 ca na Tona de Baix	33
E002 ca na Tona de Dalt.....	39
E003 can Calafat.....	43
E004 habitatge	47
E008 ca na Palava	51
E009 ses Torres.....	57
E011 ca n'Espatleta	63
E013 can Lavilla.....	66
E014 sènia i safareig.....	70
E015 ca n'Espatleta de Dalt	74
E018 sènia i safareig.....	79
E019 sènia i safareig.....	82
E020 sènia i safareig.....	85
Annex 6d. Camins històrics.....	88
Annex 6e. Portals de feixa del prat de ses Monges	94
PT 037	
PT 036	
PT 035	
PT 034	
PT 014	
PT 024	
PT 038	
PT 039	
PT 011	
PT 012	
PT 023	
PT 008	
PT 009	
PT 006	
PT 003	
PT 004	
PT 041	
PT 001	
PT 002	
PT 040	
PT 033	
PT 005	
PT 010	



PT 013	119
PT 015	120
PT 016	121
PT 017	122
PT 018	123
PT 019	124
PT 021	125
PT 020	126
PT 022	127
PT 026	128
PT 027	129
PT 025	130
PT 028	131
PT 031	132
PT 029	133
PT 031	134
PT 029	135
PT 030	136
PT 032	137
PT 007	138



Annex 6.a Arqueologia

Malgrat que les Cartes Arqueològiques elaborades per la Conselleria de Cultura del Govern balear i actualitzades amb l'Inventari de jaciments arqueològics del Consell d'Eivissa, no recullen jaciments dins l'àmbit d'aquest Pla Especial, les prospeccions que s'hi han realitzat durant els treballs de camp per a l'elaboració d'aquest Pla especial han revelat nombrosa ceràmica postmedieval en superfície, i també alguns fragments de ceràmica islàmica i d'època antiga, principalment a l'àrea interior de l'àmbit.

Atès que aquests terrenys han estat zona tradicional de conreu fins a l'actualitat, el llaurat continuat dels camps no permet establir determinacions concretes pel que fa a l'existència de restes arqueològiques. Cal tenir en compte que la zona inclosa dins l'àmbit d'aquest Pla Especial està envoltada de jaciments arqueològics.

És per això que convé d'adoptar el criteri de precaució davant la probable aparició de restes arqueològiques: les obres que s'hagin d'executar dins l'àmbit d'aquest Pla Especial i que afectin el subsòl hauran de tenir el corresponent seguiment i control arqueològic preventiu.

Cal recordar que les Normes subsidiàries de planejament de Santa Eulària des Riu (BOIB núm. 20 EXT, 08/02/2012), ja preveuen al seu punt 1.14.7 la delimitació d'una ampla zona de control arqueològic en els terrenys que rodegen es Puig d'en Valls en haver estat comprovat els darrers anys que es tracta d'una àrea molt sensible arqueològicament parlant". Així mateix, el punt 1.14.8 de les Normes estableix que "Les cases pageses i altres construccions etnològiques que hagin sofert un prolongat abandonament i es trobin en un grau de ruïna molt avançat passaran a tenir la condició de jaciments arqueològics, a tots els efectes procedents en aquesta matèria. Després de l'estudi de les restes, si escau, podran proposar- s'hi actuacions de reconstrucció i recuperació, d'acord amb l'original".

Les autoritzacions i permisos d'excavació es regiran pel Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB núm. 137, 12/03/2011, pàg. 7-13).



Cal esmentar que tant al camí de can Lavilla com a la finca de ca n'Espatleta s'ha observat reutilització d'algunes grans pedres i carreus escairats que podrien ser provinents d'altres construccions anteriors:



A ca n'Espatleta, a més, també s'observen bases de murs visibles a nivell del sòl i que caldria tenir en compte en termes arqueològics:



Annex 6.b Elements de l'estructura parcel·laria i parets

Tipologies de parets i tancaments de finca

- 1.- Parets de pedra acabades amb esquena d'ase
- 2.- Canalitzacions d'aigua
- 3.- Parets amb canalització adossada
- 4.- Parets amb esquena d'ase (o carena arrodonida) i canalització interior
- 5.- Parets de secció quadrangular
- Addenda: Parets del camí de can Lavilla

Introducció

L'Àrea interior de l'àmbit d'aquest Pla està formada per finques de caràcter agrícola, la majoria de les quals encara actualment es dediquen a treballar el camp. La seva configuració, per tant, conforma un paisatge que ha arribat als nostres dies sense modificacions significatives.

És per això que l'actual disposició i delimitació dels camps i finques d'aquesta zona s'hauria de preservar de possibles actuacions que podrien provocar la seva desfiguració i, per tant, la pèrdua dels valors d'un dels darrers paisatges agrícoles de secà que conserva el Pla de Vila.

Aquesta zona de camps de conreu aprofitava l'aigua aportada directament per la sèquia Llanera i la sèquia de can Manyà, en feia la distribució mitjançant canalitzacions de rec conformades per murs paral·lels de pedra al mig dels quals hi ha un solc que permet la circulació de l'aigua. Aquesta tipologia d'aqüeducte és prou coneguda i ha estat utilitzada a Eivissa des d'època antiga (és el mateix tipus de canalització que té, per exemple, el d'aqüeducte conservat a Can Misses i ses Galamones).


Els camps d'aquesta zona estan delimitats per parets tradicionals de pedra de diverses tipologies i cronologies. N'hi ha de pedra seca, n'hi ha de pedra unida amb morter de calç i arena, i n'hi ha de factura i materials moderns. Algunes parets de pedra tenen la canalització adossada i d'altres la tenen interior (dins l'esquena d'ase). N'hi ha que per tal de superar els desnivells del terreny fan salts d'aigua d'una paret a l'altra.

Aquesta estructura de parets de pedra i de canalització d'aigua que delimiten i divideixen interiorment els terços, amb els seus valors etnològics i paisatgístics, cal que sigui preservada.



1.- Parets de pedra acabades amb esquena d'ase

“**esquena d'ase** a) Acabament d'un mur, d'una paret, etc., formant declivi a un costat i a l'altre de la línia més alta o cresta”¹.



Paret amb esquena d'ase²



¹ Institut d'Estudis Catalans. *Diccionari de la llengua catalana DIEC2* [en línia]. Barcelona.

<<http://dlc.iec.cat/results.asp?txtentraDa=esquena>> [consulta: 05.02.2015]

² Consell de Mallorca. *Pedra en sec*.

<http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=491&id_section=3198&id_son=3205&id_grandson=41738&greatgrandson=4235&id_paragraf=4250&id_media=14958&id_lang=0> [consulta: 05.02.2015]







2.- Canalitzacions d'aigua

N'hi ha de diverses alçades. Solen ser de pedra referida i emblanquinada exteriorment. A l'interior hi pot haver restes d'almànguena. Alguns trams molt puntuals estan coberts amb lloses de pedra. Les carenes de les dues parets poden estar en alguns casos arrodonides. De vegades salven desnivells del terreny fent un salt d'aigua:



3.- Parets amb canalització adossada



4.- Parets amb esquena d'ase (o carena arrodonida) i canalització interior



5.- Parets de secció quadrangular



Addenda: Parets del camí de can Lavilla

Esment especial mereixen les parets que delimiten el camí de can Lavilla. Aquest és l'únic camí de l'àmbit del Pla que està delimitat per parets de pedra a ambdós costats. Les seves característiques suggereixen que el camí havia estat una antiga canalització d'aigua.

a.- Hi ha trams de diversa factura i cronologia. Alguns tenen reparacions d'esportellaments realitzades recentment amb materials moderns.



b.- Les parets mostren reutilització d'algunes grans pedres i carreus escairats provinents molt probablement d'altres construccions anteriors³. Caldria tenir aquest fet en compte de cara a futures intervencions a l'hora de reparar les parets.



³ Això també és vàlid per a les parets de ca n'Espatleta.

c.- Aquestes parets, a més, tant per la seva factura com per les obertures quadrangulares que presenten, semblen coetànies a les que delimiten la sèquia Llavanera i que podem observar al pla de Vila entre Ca na Negreta i Puig d'en Valls.



Camí de can Lavilla



Camí de can Lavilla



Camí de can Lavilla





Sèquia Llavanera



Sèquia Llavanera

Tot sembla indicar que el camí de can Lavilla també havia estat una antiga canalització d'aigua (de fet, la cartografia de torrents així ho recull):



MTB 2008



d.- Alguns sectors presenten diverses patologies, la més greu de les quals és una perillosa inclinació.



e.- El camí de can Lavilla ha estat obstruït i no es pot recórrer en tota la seua extensió. A partir d'aquest punt, el camí esdevé intransitable i s'ha omplert de vegetació, com es pot observar a les següents fotografies.

La cartografia que s'adjunta en mostra el traçat complet.






2005



2008





MTB 1995



MTB 2008



2007-08



Annex 6.c Cases pageses, corrals, molins, sènies, safareigs i eres

Introducció

Per a l'elaboració d'aquest inventari s'ha atorgat un codi de referència a cada element de patrimoni històric. En el cas de conjunts de casa amb elements immediatament associats (era, safareig, etc), han estat recollits com a una unitat, atès que és el més coherent tant a nivell històric com de gestió patrimonial. A tall d'exemple, ca n'Espatleta (conjunt de casa, corrals, sènia, safareig i era), ha estat tractada com una unitat:



En el cas d'elements exempts o aïllats (sènies, eres, etc), s'ha atorgat un codi independent a cada element. Cal tenir en compte que alguns immobles anteriors al 1956 han estat objecte de diverses reformes i no és possible, sense accedir al seu interior i fer-ne un es

determinar l'abast d'aquestes reformes sobre l'estructura original.



E021 Molí de ca na Tona de Dalt

CODI: E021

SITUACIÓ⁴: X:365565 Y:4309309

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu

Conjunt format pel molí, safareig i era, amb els seus murs de canalització de rec.




Cadastre + ortofoto PNOA




⁴ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 138





E017 Molí de ses Torres

CODI: E017

SITUACIÓ⁵: X:365797 Y:4309213

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu




Cadastre + ortofoto PNOA




2014

⁵ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012





Bing Maps BE 2007-08



Bing Maps BE 2007-08





Bing Maps BE 2007-08



Bing Maps BE 2007-08





Vol fotogramètric 2010



E001-R81 ca na Tona de Baix

CODI⁶: E001-R81

SITUACIÓ⁷: X:365362 Y:4309032

VÉENDA: Eivissa

MUNICIPI: Eivissa

Aquesta edificació fou inclosa al Catàleg de patrimoni de la revisió del PGOU d'Eivissa l'any 2009. La descripció, que transcrivim tot seguit, no inclou una nova reforma feta posteriorment⁸ i encara inacabada a data d'avui:

La configuració actual del casament correspon a les reformes i ampliacions que s'hi feren devers els començaments del segle XX, si bé hi ha prou dades de caire constructiu per apreciar que, malgrat l'aspecte exterior, ens trobam davant d'una casa molt antiga.

El cos principal, de dues plantes, correspon en planta a l'habitatge primitiu i està cobert amb teulada d'un aiguavés.

En la planta baixa i obertes a la façana frontal trobam diferents portes, d'aquestes la principal condueix a un gran porxo on hi ha la cuina i l'escala que condueix a les cambres altes. Dues portes més corresponen a dependències secundàries destinades a estatge dels majorals de la finca. Dins d'una d'aquestes dependències hom pot apreciar una filera de permòdols de fusta encastats al mur, corresponents a un forjat de la primitiva construcció, modificat en ser aquesta ampliada i reformada.

Un gran cos de corrals aferrats a la construcció principal, bastits en reformar-se la casa, d'entre els quals destaca la vaqueria, amb capacitat per a onze vaques, la qual cosa permet fer-se una idea de la productivitat d'aquesta finca en temps passats.

En un costat del conjunt trobam el safareig, amb la mota i l'estructura de fàbrica de l'antiga sènia. Resulta força interessant la rampa d'accés a la mota, tancada lateralment per alts murs de pedra.

Al safareig trobam, aferrades en dos dels seus murs laterals, sengles tronetes d'on partien les regadores que repartien l'aigua pels camps.

L'entorn conserva el seu caràcter rural, tractant-se d'una finca agrícola en plena producció.

Ignoram la seua cronologia exacta, però creiem que deu remuntar-se almenys al segle XX. Sembla que es tracta de la mateixa que figura al padrons parroquials de Jesús l'any 1850 amb el nom de ca na Tona.

Determinacions de protecció:

1 Entorn Conservació de la parcel·la i l'entorn

2 Composició volumètrica Inalterable, tan sols restauració

3 Façanes Inalterables, tan sols conservació i restauració

4 Porxos -

5 Cobertes Inalterables, tan sols conservació i restauració

6 Interiors Inalterables, tan sols adaptació a les condicions d'habitabilitat i restauració

⁶ Hem mantingut la referència que aquest element té al Catàleg municipal de patrimoni d'Eivissa (2009).


⁷ Coordenades UTM WGS84 31N

⁸ La data de la fitxa del Catàleg és juliol de 2004.



La finca tenia un ús agrícola fins fa pocs anys però actualment està en desús i la casa ha estat objecte d'algunes intervencions que han afectat principalment el seu interior. La sènia també ha estat objecte d'una intervenció: ha estat arrebossada amb ciment i probablement algun dels seus elements també ha patit modificacions.

Cartografia i fotos aèries:




Cadastre + ortofoto PNOA




PTEF





IDEIB 1956



IDEIB 2012





Vol fotogramètric



Vol fotogramètric







E002 ca na Tona de Dalt

CODI: E002

SITUACIÓ⁹: X:365487 Y:4309264

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu

L'Oficina Virtual del Cadastre dona com a any de construcció 1964 però l'edificació apareix a la fotografia aèria del 1956. A uns 70 metres de la casa hi ha el Molí de ca na Tona i el seu safareig, objecte d'una altra fitxa.



Cadastre + ortofoto PNOA

⁹ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 138





E003 can Calafat

CODI: E003

SITUACIÓ¹⁰: X:365089 Y:4309184

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹⁰ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 138



2007-08





E004 habitatge

CODI: E004

SITUACIÓ¹¹: X:365089 Y:4309184

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹¹ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



Vol fotogramètric 01/04/2010





Google Earth 2014



Bing BE 2007-08





GM SV juny 2012



E008 ca na Palava

CODI: E008

SITUACIÓ¹²: X:365237 Y:4309310

VÉENDA: ses Torres


MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹² Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012





Bing BE 2007-08



Bing BE 2007-08





Google Maps SV juliol 2012



Google Maps SV juliol 2012





Google Maps SV juliol 2012



Google Maps SV juliol 2012





E009 ses Torres

CODI: E009

SITUACIÓ¹³: X:365960 Y:4309350

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹³ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



1988





2012



Bing BE 2007-08





Bing BE 2007-08



Bing BE 2007-08







E011 ca n'Espatleta

CODI: E011

SITUACIÓ¹⁴: X:365620 Y:4309426

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA



1956

¹⁴ Coordenades UTM WGS84 31N





1988



2012



Bing BE 2007-08





Bing BE 2007-08



E013 can Lavilla

CODI: E013

SITUACIÓ¹⁵: X:365771 Y:4309150

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹⁵ Coordenades UTM WGS84 31N






1956



1988





2002



2012





Bing Maps BE 2007-08



Bing Maps BE 2007-08




E014 sènia i safareig

CODI: E014

SITUACIÓ¹⁶: X:366093 Y:4309163

VÉENDA: ses Torres


MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA (límit Pla Especial en groc)

¹⁶ Coordenades UTM WGS84 31N






1956



1988



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9A75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 138



2005



2012





Bing maps BE 2007-08



Bing maps BE 2007-08



E015 ca n'Espatleta de Dalt

CODI: E015

SITUACIÓ¹⁷: X:365889 Y:4309449

VÉENDA: ses Torres


MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹⁷ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2002





2012



Bing Maps BE 2007-08



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 138



Bing Maps BE 2007-08





E018 sènia i safareig

CODI: E018

SITUACIÓ¹⁸: X:365887 Y:4309355

VÉENDA: ses Torres

MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹⁸ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012





Bing Maps BE 2007-08



Bing Maps BE 2007-08



E019 sènia i safareig

CODI: E019

SITUACIÓ¹⁹: X:365945 Y:4309497

VÉENDA: ses Torres


MUNICIPI: Santa Eulària des Riu



Cadastre + ortofoto PNOA

¹⁹ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



2012





Bing Maps BE 2007-08



Bing Maps BE 2007-08



E020 sènia i safareig

CODI: E020

SITUACIÓ²⁰: X:365699 Y:4309065

VÉENDA: ses Torres


MUNICIPI: Santa Eulària des Riu




Cadastre + ortofoto PNOA

²⁰ Coordenades UTM WGS84 31N





1956



Bing BE 2007-08



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 86 de 138



Vol fotogramètric 2010



Annex 6d. Camins històrics.

La cartografia informativa reproduïx el traçat dels camins històrics de l'àmbit que s'han conservat.

A continuació es mostra el seu estat a data recent amb diversos conjunts de fotografies.

Camí des metge Serra (inici del camí de can Lavilla)



Camí de can Lavilla



Camí de ses Feixes






Camí d'en Valerino



Camí de Talamanca



Camí Vell d'en Teuet



Camí de l'Horta

Les parets del seu marge oriental, majoritàriament de pedra amb *esquena d'ase*, formen part del Pla especial i constitueixen el seu límit pel Nord.



Annex 6è. Portals de feixa del prat de ses Monges

Per a l'elaboració d'aquest inventari s'ha recollit el contingut dels següents documents:

- Consell d'Eivissa: Memòria tècnica per a la declaració de les Feixes del prat de ses Monges Bé d'Interès Cultural, 2009.
- InfraPlan: Assistència tècnica per a l'aixecament topogràfic de ses Feixes del prat de ses Monges(Consell d'Eivissa, Departament de Política de Mobilitat i Activitats). 2010.
- Duna Balears SL: Assistència tècnica per a la redacció del Pla Especial de Ses Feixes. Departament de Patrimoni, Consell d'Eivissa, 2002.

S'ha identificat cadascun dels portals de feixa amb un codi de referència format pel prefix PT seguit d'un número (per exemple, PT 001). A cadascuna de les fitxes es fa constar també el número i codi assignat per Infracplan per al seu inventari, així com també el número assignat per Duna (quan n'hi ha). A la fitxa de cada portal s'hi han inclòs les coordenades UTM (WGS84 31N).

Cal esmentar que s'han inventariat tots els portals existents, tant els que són tradicionals com d'altres fets recentment amb materials i tècniques moderns (però que a vegades poden ocupar el lloc on abans hi havia un portal tradicional).





PT 037

Infraplan núm. 026 CODI 0101 – Duna 04
UTM WGS84 31N 365720.2 4308673.1



PT 036

Infraplan núm. 025 CODI 0102 – Duna 03

UTM WGS84 31N 365750.9 4308084.5



PT 035

Infraplan núm. 024 CODI 0103 – Duna 02

UTM WGS84 31N 365780.4 4308695.1



PT 034

Infraplan núm. 023 CODI 0104 – Duna 01


UTM WGS84 31N 365803.9 4308704.8



PT 014

Infraplan núm. 022 CODI 0105 – Duna 11

UTM WGS84 31N 365674.3 4308931.4



PT 024

Infraplan núm. 021 CODI 0106 – Duna 20

UTM WGS84 31N 366001.9 4308975.5



PT 038

Infraplan núm. 027 CODI 0107 – Duna 05

UTM WGS84 31N 365671.4 4308690.5



PT 039

Infraplan núm. 028 CODI 0108 – Duna 06

UTM WGS84 31N 365665.8 4308703.0



PT 011

Infraplan núm. 029 CODI 0109 – Duna 08

UTM WGS84 31N 365622.6 4308910.6



PT 012

Infraplan núm. 030 CODI 0110 – Duna 09

UTM WGS84 31N 365640.5 4308914.1



PT 023

Infraplan núm. 031 CODI 0111 – Duna --
UTM WGS84 31N 365971.2 4308973.1



PT 008

Infraplan núm. 032 CODI 0112 – Duna --
UTM WGS84 31N 365540.6 4308875.6



PT 009

Infraplan núm. 033 CODI 0113 – Duna --
UTM WGS84 31N 365546.4 4308880.0



PT 006

Infraplan núm. 034 CODI 0114 – Duna 30

UTM WGS84 31N 365516.7 308890.6




PT 003

Infraplan núm. 035 CODI 0115 – Duna --
UTM WGS84 31N 365386.1 4308767.9



PT 004

Infraplan núm. 036 CODI 0116 – Duna --
UTM WGS84 31N 365352.5 4308776.8



PT 041

Infraplan núm. 037 CODI 0117 – Duna 32

UTM WGS84 31N 365454.4 4308753.3



PT 001

Infraplan núm. 038 CODI 0118 – Duna 33

UTM WGS84 31N 365474.9 4308760.2



PT 002

Infraplan núm. 039 CODI 0119 – Duna 34

UTM WGS84 31N 365475.6 4308765.7



PT 040

Infraplan núm. 040 CODI 0120 – Duna --
UTM WGS84 31N 365717.4 4308548.8



PT 033

Infracplan núm. 041 CODI 0121 – Duna 36

UTM WGS84 31N 365979.5 4308648.4



PT 005

Infraplan núm. 020 codi 0910 - Duna 31
UTM WGS84 31N 365455.1 4308858.5



PT 010

Infracplan núm. 018 CODI 1048 – Duna 07

UTM WGS84 31N 365591.7 4308898.4



PT 013

Infraplan núm. 017 CODI 1052 – Duna 10

UTM WGS84 31N 365653.9 4308923.2



PT 015

Infraplan núm. 016 CODI 1061 – Duna 12

UTM WGS84 31N 365696.0 4308940.3



PT 016

Infraplan núm. 015 CODI 1062 – Duna 13

UTM WGS84 31N 365704.1 4308943.7



PT 017

Infraplan núm. 014 CODI 1063 – Duna 14

UTM WGS84 31N 365720.4 4308948.3



PT 018

Infraplan núm. 013 CODI 1182 – Duna 15

UTM WGS84 31N 365833.5 4308982.4



PT 019

Infraplan núm. 012 CODI 1257 – Duna 16

UTM WGS84 31N 365891.1 4309006.7



PT 021

Infracplan núm. 010 CODI 1282 – Duna 17

UTM WGS84 31N 365922.5 4309002.3



PT 020

Infraplan núm. 011 CODI 1290 – Duna 18


UTM WGS84 31N 365912.8 4308999.2



PT 022

Infraplan núm. 009 CODI 1300 – Duna 19

UTM WGS84 31N 365936.9 4308987.7




Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 127 de 138

PT 026

Infraplan núm. 007 CODI 1364 – Duna 22

UTM WGS84 31N 366059.1 4308972.7



PT 027

Infraplan núm. 006 CODI 1365 – Duna 23


UTM WGS84 31N 366064.8 4308968.8



PT 025

Infraplan núm. 008 CODI 1367 – Duna 21

UTM WGS84 31N 366034.6 4309339.6



PT 028

Infraplan núm. 005 CODI 1436 – Duna 24

UTM WGS84 31N 366103.3 4308973.2



Codi Validació: XTR2HY7SLT4HZ4R9AJ75KDSH7 | Verificació: <https://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 138

PT 031

Infraplan núm. 002 CODI 1481 – Duna 27

UTM WGS84 31N 366159.3 4308923.5



PT 029

Infraplan núm. 004 CODI 1489 – Duna 25

UTM WGS84 31N 366107.6 4308958.8



PT 031

Infraplan núm. 002 CODI 1481 – Duna 27

UTM WGS84 31N 366159.3 4308923.5



PT 029

Infraplan núm. 004 CODI 1489 – Duna 25

UTM WGS84 31N 366107.6 4308958.8



PT 030

Infraplan núm. 003 CODI 1490 – Duna 26

UTM WGS84 31N 366113.2 430895.0



PT 032

Infraplan núm. 001 CODI 1628 – Duna 28

UTM WGS84 31N 365968.2 4308769.9



PT 007

Infraplan núm. 019 CODI 2376 – Duna 29

UTM WGS84 31N 365525.6 4308870.5

